

- ☐点検期間は、製造後8.5～11.5年です。この期間内に点検することをお勧めします。
- ☐型式・定格シールの貼付位置は、前面パネルを外し、本体内部に表記してあります。
- ☐製造番号の見方
- 24010001M

西暦下2桁  
2024年製造

管理記号

製造数の連番

製造月  
1月製造

2024年5月現在

タイプ	型式	製造期間	部品保有状況	代替型式	備考
1型	UB-18DL	1986年6月～1997年1月	×	BF-231SJA	リモコン取付プレート必要
	UB-18DLN	1997年1月～1999年10月	×	BF-231SJA	
	UB-18DLST	1999年6月～1997年1月	×	BF-231SJA	
2型	UB-18DLⅡ	1994年12月～2000年1月	×	BF-231SJA	リモコン取付プレート必要
	UB-211ST	2000年4月～2003年10月	×	BF-231SJA	
	UB-211DX	2000年4月～2003年10月	×	BF-231SJA	
	UB-211SR	2003年12月～2010年6月	×	BF-231SJAL	
	UB-231SHA	2009年10月～2024年4月	○	BF-231SJA	
	UB-231SJA	2024年4月～現在	○	現行品	
3型	UB-18DLⅢ	1998年1月～1999年3月	×	BF-331SCA	
	UB-311RC	1999年5月～2007年12月	×	BF-331RGSC	
	UB-311DX	2000年3月～2001年1月	×	BF-331SCA	照明スイッチ有無確認
5型	UB-511DX	2001年1月～2002年11月	×	BF-231SJAL	
	UB-512DX	2000年3月～2003年10月	×	BF-532SJDL	
	UB-513DX	2000年8月	×	BF-533SJDL	
	UB-511SR	2004年7月	×	BF-231SJAL	
	UB-512SR	2004年1月	×	BF-532SJDL	
	UB-513SR	2004年4月～2008年8月	×	BF-533SJDL	
520型	UB-522EX	2000年12月～2001年8月	×	BF-532SJD+BF-231SJC	拡大開口必要
	UB-523EX	2000年5月	×	BF-533SJD+BF-231SJC	拡大開口必要
6型	UB-611RC	1995年5月～2003年10月	×	BF-861RGA	
7型	UB-711ST	2000年7月～2003年12月	×	BF-231SJAL	拡大開口必要
	UB-712ST	2000年4月～2003年11月	×	BF-532SJDL	〃
	UB-711DX	1999年11月～2002年10月	×	BF-231SJAL	〃
	UB-712DX	1999年11月～2003年5月	×	BF-532SJDL	〃
	UB-711SR	2003年12月	×	BF-231SJAL	〃
	UB-712SR	2003年12月～2007年12月	×	BF-532SJDL	〃

- ☐点検のご依頼の詳細はホームページをご確認ください。