

□点検期間は、製造後8.5～11.5年です。この期間内に点検することをお勧めします。

□型式・定格シールの貼付位置は、前面パネルを外し、本体内部に表記してあります。

□製造番号の見方
 22010001M → 管理記号
 西暦下2桁 ← 製造数の連番
 2022年製造 ← 製造月 1月製造

2022年2月現在

タイプ	型式	製造期間	部品保有状況	代替型式	備考
1型	BH-180	1986年6月～1997年1月	×	BF-231SHA	リモコン取付プレート必要
	BH-180A	1997年1月～1999年10月	×	BF-231SHA	
	BH-180AK	1997年1月～1999年10月	×	BF-231SHA	
2型	BH-180M	1990年6月～1994年7月	×	BF-231SHA	リモコン取付プレート必要
	BH-180MN	1994年12月～2000年1月	×	BF-231SHA	
	BH-180MK	1995年1月～2000年2月	×	BF-231SHA	
	BH-211ST	2000年4月～2001年11月	×	BF-231SHA(L)	
	BH-211DX	1999年11月～2004年2月	×	BF-231SHA(L)	
3型	BH-180F	1998年1月～1999年4月	×	BF-331SCA	
	BH-180FL	1993年11月～1999年2月	×	BF-331SCA	別途照明スイッチが必要
	BH-180FK	1998年9月～1998年12月	×	BF-331SCA	
	BH-180FKL	1994年9月～1999年2月	×	BF-331SCA	別途照明スイッチが必要
	BH-311RC	1999年6月～2001年8月	×	BF-331RGSC	
	BH-311DX	1999年8月	×	BF-331SCA	照明スイッチ有無確認
5型	BH-301	1997年12月～1998年12月	×	BF-231SHA	
	BH-301L	1998年4月	×	BF-231SHAL	
	BH-302	1998年6月～1999年1月	×	BF-532SHD	
	BH-302L	1998年1月	×	BF-532SHDL	
	BH-303	1998年7月	×	BF-533SHD	
	BH-303L	1998年9月	×	BF-533SHDL	
	BH-511DX	1999年8月～2001年5月	×	BF-231SHA(L)	
	BH-512DX	1999年5月	×	BF-532SHD(L)	
	BH-513DX	2000年4月	×	BF-533SHD(L)	
520型	BH-522EX	2000年5月～2001年9月	×	BF-532SHD+BF-231SHC	拡大開口必要
	BH-523EX	2000年5月～2000年10月	×	BF-533SHD+BF-231SHC	拡大開口必要
6型	BH-600RC	1998年2月～1999年2月	×	BF-861RGA	
	BH-611RC	1998年12月～2001年11月	×	BF-861RGA	
7型	BH-711ST	2000年5月	×	BF-231SHA(L)	拡大開口必要
	BH-712ST	2000年5月	×	BF-532SHD(L)	〃

□点検のご依頼の詳細はホームページをご確認ください。