

□点検期間は、製造後8.5～11.5年です。この期間内に点検することをお勧めします。

□型式・定格シールの貼付位置は、前面パネルを外し、本体内部に表記してあります。

□製造番号の見方  
 西暦下2桁 ← 24010001M → 管理記号  
 2024年製造 ← 製造数の連番  
 → 製造月 1月製造

2024年5月現在

タイプ	型式	製造期間	部品保有状況	代替型式	備考
1型	ABF-3141A	1986年6月～1997年1月	×	BF-231SJA	リモコン取付プレート必要
	ABF-3141AN	1997年1月～1999年10月	×	BF-231SJA	
	ABF-3141AK	1997年1月～1999年10月	×	BF-231SJA	
	ABF-3141ST	1999年9月～2000年2月	×	BF-231SJA	
2型	ABF-3141M	1990年6月～1994年7月	×	BF-231SJA	リモコン取付プレート必要
	ABF-3141MN	1994年12月～2000年1月	×	BF-231SJA	
	ABF-3141MK	1995年1月～2000年2月	×	BF-231SJA	
	ABF-211ST	2000年4月～2003年11月	×	BF-231SJAL	
	ABF-211DX	1999年11月～2004年2月	×	BF-231SJAL	
	ABF-211SR	2004年5月～2008年12月	×	BF-231SJAL	
3型	ABF-300	1997年12月～1999年2月	×	BF-331SCA	
	ABF-300L	1993年11月～1999年2月	×	BF-331SCA	別途照明スイッチが必要
	ABF-300K	1998年4月～1999年2月	×	BF-331SCA	
	ABF-300KL	1998年1月	×	BF-331SCA	別途照明スイッチが必要
	ABF-311RC	1999年3月～2005年8月	×	BF-331RGSC	
	ABF-311DX	2003年1月～2003年10月	×	BF-331SCA	照明スイッチ有無確認
5型	ABF-501	1998年1月～1999年3月	×	BF-231SJA	
	ABF-501L	1998年2月～1999年2月	×	BF-231SJAL	
	ABF-502	1997年11月～1994年4月	×	BF-532SJD	
	ABF-502L	1997年12月～1999年4月	×	BF-532SJD	
	ABF-503	1997年10月～1994年4月	×	BF-533SJD	
	ABF-503L	1997年10月～1994年4月	×	BF-533SJD	
	ABF-511DX	1998年11月～2003年10月	×	BF-231SJAL	
	ABF-512DX	1998年11月～2004年1月	×	BF-532SJD	
	ABF-513DX	1998年11月～2004年2月	×	BF-533SJD	
	ABF-511SR	2006年2月～2008年11月	×	BF-231SJAL	
	ABF-512SR	2004年12月～2008年12月	×	BF-532SJD	
ABF-513SR	2004年1月～2009年1月	×	BF-533SJD		
520型	ABF-522EX	1999年12月～2004年4月	×	BF-532SJD+BF-231SJC	拡大開口必要
	ABF-523EX	2000年3月～2004年3月	×	BF-533SJD+BF-231SJC	拡大開口必要
6型	ABF-600RC	1998年3月～2004年2月	×	BF-861RGA	
7型	ABF-711ST	2000年11月	×	BF-231SJAL	拡大開口必要
	ABF-712ST	2000年4月～2002年5月	×	BF-532SJD	//
	ABF-711DX	1999年11月～2002年10月	×	BF-231SJAL	//
	ABF-712DX	1999年11月～2003年5月	×	BF-532SJD	//
8型	ABF-811RC	2001年11月～2005年9月	×	BF-861RGA	
	ABF-811RCR	2003年3月～2005年5月	×	BF-961RGC	
	ABF-811RX	2005年11月	×	BF-861RGA	
	ABF-811RXR	2005年11月	×	BF-961RGC	
10型	ABF-151RC	2004年4月～2005年9月	×	BF-261RGA	
	ABF-152RC	2003年10月～2005年8月	×	BF-563RGD	
	ABF-151RX	2005年12月～2006年10月	×	BF-261RGA	

□点検のご依頼の詳細はホームページをご確認ください。