

□点検期間は、製造後8.5～11.5年です。この期間内に点検することをお勧めします。

□型式・定格シールの貼付位置は、前面パネルを外し、本体内部に表記してあります。

□製造番号の見方
 西暦下2桁 ← 24010001M → 管理記号
 2024年製造 ← 製造数の連番
 製造月 1月製造

2024年5月現在

タイプ	型式	製造期間	部品保有状況	代替型式	備考
1型	KB-182SN	1986年6月～1997年1月	×	BF-231SJA	リモコン取付プレート必要
	KB-180E	1997年1月～1999年10月	×	BF-231SJA	
	KB-190EK	1997年1月～1999年10月	×	BF-231SJA	
2型	KB-202EX	1990年6月～1994年7月	×	BF-231SJA	リモコン取付プレート必要
	KB-202EXN	1994年12月～2000年1月	×	BF-231SJA	
	KB-202EXK	1995年1月～2000年2月	×	BF-231SJA	
	KB-211ST	2000年4月～2003年11月	×	BF-231SJAL	
	KB-211DX	1999年11月～2004年2月	×	BF-231SJAL	
	KB-211SR	2003年12月～2010年6月	×	BF-231SJAL	
3型	KB-301EX	1998年1月～1999年11月	×	BF-331SCA	
	KB-301EXL	1993年11月～1999年2月	×	BF-331SCA	別途照明スイッチが必要
	KB-301EXK	1998年2月～1999年4月	×	BF-331SCA	
	KB-301XKL	1994年9月～1999年2月	×	BF-331SCA	別途照明スイッチが必要
	KB-311RC	1998年5月～2005年11月	×	BF-331RGSC	
	KB-311DX	1993年6月～2001年11月	×	BF-331SCA	照明スイッチ有無確認
5型	KB-501	1996年4月～1999年4月	×	BF-231SJA	
	KB-501L	1996年4月～1999年4月	×	BF-231SJAL	
	KB-502	1997年10月～1998年8月	×	BF-532SJD	
	KB-502L	1996年4月～1999年4月	×	BF-532SJD	
	KB-503	1996年4月～1999年4月	×	BF-533SJD	
	KB-503L	1996年4月～1999年4月	×	BF-533SJD	
	KB-511DX	1999年5月～2004年1月	×	BF-231SJAL	
	KB-512DX	1999年5月～2002年12月	×	BF-532SJD	
	KB-513DX	2001年9月	×	BF-533SJD	
	KB-511SR	2004年2月～2004年12月	×	BF-231SJAL	
	KB-512SR	2004年4月～2006年10月	×	BF-532SJD	
	KB-513SR	2004年2月～2006年10月	×	BF-533SJD	
520型	KB-522EX	1999年12月～2003年8月	×	BF-532SJD+BF-231SJC	拡大開口必要
	KB-523EX	2000年1月	×	BF-533SJD+BF-231SJC	拡大開口必要
6型	KB-601RC	1998年2月～1999年2月	×	BF-861RGA	
	KB-611RC	1999年3月～2005年3月	×	BF-861RGA	
7型	KB-711ST	2000年4月～2003年10月	×	BF-231SJAL	拡大開口必要
	KB-712ST	2001年6月～2003年9月	×	BF-532SJD	〃
	KB-711SR	2004年11月～2005年7月	×	BF-231SJAL	〃
	KB-712SR	2003年12月～2004年2月	×	BF-532SJD	〃
8型	KB-811RC	2002年1月～2003年10月	×	BF-861RGA	

□点検のご依頼の詳細はホームページをご確認ください。