

□点検期間は、製造後8.5～11.5年です。この期間内に点検することをお勧めします。

□型式・定格シールの貼付位置は、前面パネルを外し、本体内部に表記してあります。

□製造番号の見方
 22010001M → 管理記号
 西暦下2桁 ← 製造数の連番
 2022年製造 → 製造月 1月製造

2022年2月現在

タイプ	型式	製造期間	部品保有状況	代替型式	備考
1型	ECB-3TUBB1	1998年1月～1998年12月	×	BF-231SHA	リモコン取付プレート必要
2型	ECB-211ST	2000年4月～2004年3月	×	BF-231SHA(L)	
	ECB-211DX	2000年4月～2003年10月	×	BF-231SHA(L)	
3型	ECB-B3	1997年10月～1999年4月	×	BF-331SCA	
	ECB-B3L	1998年7月～1998年8月	×	BF-331SCA	別途照明スイッチが必要
	ECB-B5	1998年3月～1999年4月	×	BF-331SCA	
	EC-B5	1997年5月～1999年11月	×	BF-331SCA	別途照明スイッチが必要
	ECB-311RC	1999年5月～2003年12月	×	BF-331RGSC	
	ECB-311DX	1999年5月～2004年2月	×	BF-331SCA	照明スイッチ有無確認
5型	ECB-B8	1998年6月～1998年11月	×	BF-231SHAL	
	ECB-B6	1998年1月～1999年3月	×	BF-532SHD	
	EC-B6	1998年6月～1998年12月	×	BF-533SHD	
	ECB-511DX	1999年4月～2003年7月	×	BF-231SHA(L)	
	ECB-512DX	1999年4月～2002年11月	×	BF-532SHD(L)	
	ECB-513DX	1998年10月～2003年12月	×	BF-533SHD(L)	
6型	ECB-600RC	1998年2月～1999年2月	×	BF-861RGA	
	ECB-611RC	1995年5月～2003年10月	×	BF-861RGA	
7型	ECB-711ST	2000年12月	×	BF-231SHA(L)	拡大開口必要
	ECB-712ST	1995年5月～2003年10月	×	BF-532SHD(L)	//
8型	ECB-811RC	2002年2月～2003年12月	×	BF-861RGA	

□点検のご依頼の詳細はホームページをご確認ください。