

ブランド表示社【(株)マルイホームサービス】既販売製品一覧表

点検期間は、製造後8.5～11.5年です。この期間内に点検することをお勧めします。

型式・定格シールの貼付位置は、前面パネルを外し、本体内部に表記してあります。

製造番号の見方

22010001M → 管理記号  
 西暦下2桁 ← 製造数の連番  
 2022年製造 ← 製造月 1月製造

2022年2月現在

タイプ	型式	製造期間	部品保有状況	代替型式	備考
1型	ABS-3141A	1986年6月～1997年1月	×	BF-231SHA	リモコン取付プレート必要
	ABS-3141AN	1997年1月～1999年10月	×	BF-231SHA	
	ABS-3141AK	1997年1月～1999年10月	×	BF-231SHA	
	ABS-3141ST	1999年9月～2000年2月	×	BF-231SHA	
2型	ABS-3141M	1990年6月～1994年7月	×	BF-231SHA	リモコン取付プレート必要
	ABS-3141MN	1994年12月～2000年1月	×	BF-231SHA	
	ABS-3141MK	1995年1月～2000年2月	×	BF-231SHA	
	ABS-211ST	2000年4月～2003年11月	×	BF-231SHA(L)	
	ABS-211DX	1999年11月～2004年2月	×	BF-231SHA(L)	
3型	ABS-211SR	2005年7月～2005年9月	×	BF-231SHA(L)	
	ABS-3434	1993年11月～1999年2月	×	BF-331SCA	
	ABS-3434L	1993年11月～1999年2月	×	BF-331SCA	別途照明スイッチが必要
	ABS-3434K	1997年11月	×	BF-331SCA	
	ABS-3434KL	1998年4月～1998年5月	×	BF-331SCA	別途照明スイッチが必要
	ABS-311RC	1998年8月～2004年11月	×	BF-331RGSC	
5型	ABS-311DX	1996年6月～2001年11月	×	BF-331SCA	照明スイッチ有無確認
	ABS-5961	1996年4月～1999年4月	×	BF-231SHA	
	ABS-5961L	1996年4月～1999年4月	×	BF-231SHAL	
	ABS-5962	1997年12月～1994年4月	×	BF-532SHD	
	ABS-5962L	1997年12月～1998年1月	×	BF-532SHDL	
	ABS-5963	1997年10月～1998年5月	×	BF-533SHD	
	ABS-5963L	1997年10月～1998年2月	×	BF-533SHDL	
	ABS-511DX	1999年1月～2003年12月	×	BF-231SHA(L)	
	ABS-512DX	1998年12月～2004年2月	×	BF-532SHD(L)	
	ABS-513DX	1998年10月～2004年2月	×	BF-533SHD(L)	
	ABS-511SR	2004年1月～2005年11月	×	BF-231SHA(L)	
	ABS-512SR	2004年3月～2007年9月	×	BF-532SHD(L)	
ABS-513SR	2004年6月～2007年4月	×	BF-533SHD(L)		
520型	ABS-522EX	2000年3月～2001年12月	×	BF-532SHD+BF-231SHC	拡大開口必要
	ABS-523EX	2000年11月～2003年10月	×	BF-533SHD+BF-231SHC	拡大開口必要
6型	ABS-6980RC	1998年2月～1998年10月	×	BF-861RGA	
	ABS-600RC	1998年7月～2002年1月	×	BF-861RGA	
7型	ABS-711ST	2000年6月	×	BF-231SHA(L)	拡大開口必要
	ABS-712ST	1999年11月～2004年1月	×	BF-532SHD(L)	〃
	ABS-711DX	2000年9月～2002年11月	×	BF-231SHA(L)	〃
	ABS-712DX	1999年11月～2003年5月	×	BF-532SHD(L)	〃
	ABS-711SR	2004年6月	×	BF-231SHA(L)	〃
ABS-712SR	2004年5月～2004年6月	×	BF-532SHD(L)	〃	
8型	ABS-811RC	2001年10月～2002年11月	×	BF-861RGA	
	ABS-811RCR	2003年3月～2005年5月	×	BF-961RGC	
	ABS-811RX	2005年11月～2009年11月	×	BF-861RGA	
10型	ABS-151RC	2003年7月～2005年9月	×	BF-261RGA	
	ABS-152RC	2003年10月～2005年8月	×	BF-563RGD	

点検のご依頼の詳細はホームページをご確認ください。