

ブランド表示社【(株)シンコー】

既販売製品一覧表

□点検期間は、製造後8.5～11.5年です。この期間内に点検することをお勧めします。

□型式・定格シールの貼付位置は、前面パネルを外し、本体内部に表記してあります。

□製造番号の見方
 西暦下2桁 ← 17010001M → 管理記号
 2017年製造 製造数 1月製造

2017年1月現在

タイプ	型式	製造期間	部品保有状況	備考
1型	KB-182SN	1986年6月～1997年1月	×	
	KB-180E	1997年1月～1999年10月	×	
	KB-190EK	1997年1月～1999年10月	×	
2型	KB-202EX	1990年6月～1994年7月	×	
	KB-202EXN	1994年12月～2000年1月	×	
	KB-202EXK	1995年1月～2000年2月	×	
	KB-211ST	2000年4月～2003年11月	×	
	KB-211DX	1999年11月～2004年2月	×	
	KB-211SR	2003年12月～2010年6月	○	
3型	KB-301EX	1998年1月～1999年11月	×	
	KB-301EXL	1993年11月～1999年2月	×	
	KB-301EXK	1998年2月～1999年4月	×	
	KB-301XKL	1994年9月～1999年2月	×	
	KB-311RC	1998年5月～2005年11月	○	
	KB-311DX	1993年6月～2001年11月	×	
5型	KB-501	1996年4月～1999年4月	×	
	KB-501L	1996年4月～1999年4月	×	
	KB-502	1997年10月～1998年8月	×	
	KB-502L	1996年4月～1999年4月	×	
	KB-503	1996年4月～1999年4月	×	
	KB-503L	1996年4月～1999年4月	×	
	KB-511DX	1999年5月～2004年1月	×	
	KB-512DX	1999年5月～2002年12月	×	
	KB-513DX	2001年9月	×	
	KB-511SR	2004年2月～2004年12月	×	
	KB-512SR	2004年4月～2006年10月	○	
	KB-513SR	2004年2月～2006年10月	○	
	520型	KB-522EX	1999年12月～2003年8月	×
KB-523EX		2000年1月	×	
6型	KB-601RC	1998年2月～1999年2月	×	
	KB-611RC	1999年3月～2005年3月	○	
7型	KB-711ST	2000年4月～2003年10月	×	
	KB-712ST	2001年6月～2003年9月	×	
	KB-711SR	2004年11月～2005年7月	○	
	KB-712SR	2003年12月～2004年2月	×	
8型	KB-811RC	2002年1月～2003年10月	×	

□点検のご依頼の詳細はホームページをご確認ください。